gala
cerca de ti

gala

TREVO

Angular No Hidro 135x135. Sin faldón

REF: 61982

La bañera TREVO está indicada para aprovechar el espacio, al instalarse en rincón. Su diseño, con formas redondeadas, invitan a sumergirse en un relajante baño.

Precio indicado no incluye faldón.

PVP: **785,0 €**

Bañera No Hidro

El modelo TREVO es una bañera angular con lineas redondeadas para poder aprovechar mejor el espacio.

REF. 61982

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
61982	Bañera angular con bastidor y sin desagüe.	135 x 135 cm	**785,0 €**
	Accesorios		
67490	Faldón angular de 135x135x56.	135 x 135 x 56 cm	**290,0 €**

SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Trevo angular con bastidor / 28 Kg./ 1 unidad palet.
Información de utilidad
Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.
Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 3 años.
Ver manuales de instalación

Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Mantenimiento
La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

AMBIENTE

DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

398.86 KB Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.AI)

421.27 KB Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.PDF)

3D

1.19 MB Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - 3D (.DWG)

bimobject

ArchiCAD

Revit